



T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



Sayı : E-37848532-399-4693366

03.10.2022

Konu : Habersiz Beton Dökümü

DATÇA TİCARET ODASI TEMSİLCİLİĞİNE
(İskele Mah. Atatürk Cad. No:8/Z02 – DATÇA/MUĞLA)

Bilindiği üzere, muhtelif gerekçeler ile yapılardan taze beton numunesi alınmadığı durumlarda zorunlu olarak tahribatlı yöntemle (karot) yerinde beton basınç dayanımının belirlenmesi yoluna gidilmektedir. Yerinde beton basınç dayanımının belirlenmesi yöntemi istisnai bir yol olmakla birlikte, bazı yapı müteahhitlerince tahribatlı numune alınımının yaygın bir beton dayanım belirleme yolu olarak benimsendiği idari ve teknik personelimizce tespit edilmiştir. Yapı Denetim Kuruluşlarına haber verilmeksizin yapı müteahhitlerince taze beton dökümü ve tahribatlı numune alınımının önüne geçebilmek adına İl Müdürlüğümüzce bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

Yapı Denetim Kuruluşları, habersiz beton dökümü tespitinden hemen sonra yapı faaliyet durdurma tutanağı ile seviye tespit tutanağı tanzim edecek, tanzim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ilgili idareye bildirimde bulunacaktır. İlgili idare tarafından yapı tatil tutanağı tanzim edilecek ve yapının devamına izin verilmeyecektir. İlgili idare tarafından düzenlenen yapı tatil tutanağının bir nüshası idare tarafından İl Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.

İl Müdürlüğümüz, habersiz beton dökümü gerçekleştirilen yapıdan karot alacak beton laboratuvarını yazı ile yetkilendirecek, İl Müdürlüğümüzden bir teknik personel karot alınımına ve kırımına müşahitlik edecektir. Karot sonuç raporu beton laboratuvarınca dilekçe ile Müdürlüğümüze iletilecek, herhangi bir teknik sorun görülmemesi durumunda İl Müdürlüğümüz teknik personeline karot sonuç raporu Ulusal Yapı Denetim Sistemi'ne yüklenecektir. Yapı Denetim Kuruluşu, UYDS yazılımına karot raporunun kayıt edildiğini tespit etmesine müteakip ilgili idareye yazılı veya şifahi bildirimde bulunarak yapı tatil işlemini sonlandıracaktır. Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre cezai işlem başlatılacaktır.

Yapı Denetim Kuruluşlarından habersiz beton dökümlerinin önüne geçilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi, habersiz beton dökümüne müteakip iş ve işlemlerde Müdürlüğümüz düzenlemelerine uyulması ve ayrıca Muğla Ticaret Odasına bağlı yapı müteahhitleri ile İlçe Ticaret Odalarına bağlı yapı müteahhitlerinin yazılı veya dijital yolla bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Selda GÜRBÜZ

Vali a.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü V.

Dağıtım:

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
FETHİYE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 066B8DBF-D11B-40BC-AFBE-174C5327C8E8

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr>

Adres: Muslihittin Mah. Hasat Sok. No:3 48000 Mentеше / MUĞLA

Tel: 0 (252) 214 12 58 Fax: 0 (252) 214 31 09 KEP:

Bilgi için:Hüseyin AÇA
Mühendis

mugla@csb.gov.tr

E-posta: mugla@csb.gov.tr Elektronik ağı: <http://www.csb.gov.tr/iler-mugla>

KEP Adresi : mugla@csb.gov.tr

